

Comune di Porto Recanati
VII Settore Lavori pubblici, ambiente e Patrimonio
Alla C.a. Arch. Donatella Paciarotti
protocollo@pec.comune.porto-recanati.mc.it

OGGETTO: € Invio Relazione tecnica "Indagini verifica presenza MCA. Capannone Nervi - Porto Recanati" completa degli esiti analitici pervenuti da ARPAM – Servizio Laboratorio Regionale Multisito in data 20.03.2025. Indicazioni/adempimenti per il Comune di Porto Recanati.

In riferimento alla nota del Comune di Porto Recanati prot. n. 41446 (acquisita a Ns prot. n.137646 di pari data), con la quale si richiedeva alla scrivente U.O.C. di approfondire le indagini necessarie al fine di verificare la presenza o meno di Materiale Contenente Amianto (MCA) sulla copertura dell'immobile cosiddetto "Capannone Nervi" sito a Porto Recanati in via della Montecatini e, richiamato per completezza di informazioni, quanto riscontrato con Ns nota prot. n.140119 del 14.11.2024 si comunica quanto di seguito.

Gli esiti analitici pervenuti a seguito delle indagini di approfondimento effettuate dagli operatori della scrivente U.O.C., consentono di affermare che sulla copertura dell'immobile c.d. "Capannone Nervi" sito a Porto Recanati in via della Montecatini, è stata rilevata la presenza di Materiale Contenente Amianto (MCA). Si evidenzia in particolare, quale nuova informazione acquisita, la natura disomogenea dei campioni (22 campioni rispetto ai 23 prelevati), costituiti da materiale di tipo conglomerato cementizio e da guaina bituminosa. È stata accertata la presenza di amianto nella parte del campione "guaina bituminosa" e non nella parte "cementizia".

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Porto Recanati, in qualità di proprietario dell'immobile, coadiuvato da tecnico competente in materia (Responsabile Rischio Amianto "RRA"), tenuto conto che gli approfondimenti effettuati hanno accertato la presenza di amianto nella parte del campione "guaina bituminosa" e non nella parte "cementizia", al fine della tutela della popolazione dall'eventuale esposizione a fibre di amianto, dovrà provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 06.09.1994:

- all'effettuazione di una Valutazione del Rischio "amianto" dell'intero immobile. Si dovranno prendere in esame anche quelle parti/strutture non considerate nell'ambito della precedente valutazione (es. parti laterali), secondo quanto previsto al punto 1 del medesimo decreto "Localizzazione e Caratterizzazione delle strutture edilizie" e si dovrà valutare la necessità di realizzare eventuali, ulteriori interventi di bonifica;

- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi di bonifica già posti in essere sulla copertura del capannone.

Si trasmette in allegato la Relazione tecnica "Indagini verifica presenza MCA. Capannone Nervi - Porto Recanati" redatta dagli operatori della scrivente U.O.C. completa degli esiti analitici pervenuti da ARPAM – Servizio Laboratorio Regionale Multisito con nota prot. n. 8924 del 20.03.2025 (Ns prot. di acquisizione n. 34332 del 20.03.2025.)

Distinti saluti.



DIRETTORE U.O.C.
Igiene Ambiente Aperti e Confinati
Dr.ssa Maria Teresa Leoni

M. T. Leoni